

Rapports de maintenance

WDD 221022 1A 118722  
 Numéro d'identification du véhicule

2.05.2019  
 Date

220057  
 Kilométrage

978619  
 N° d'ordre de réparation

ASSYST PLUS  
 Service

HWOFA  
 Code atelier

83 jours  
 Temps restant

10 km  
 Kilométrage restant

MobiloLife :	Oui	Non	Remplacement :	Oui	Non	Oui	Non
Mobilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtere à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie anticorrosion (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtere combiné	<input checked="" type="checkbox"/>
			Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>
			Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtere antipoussière	<input checked="" type="checkbox"/>
			Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Mercedes-Benz Automobiles SA  
 Succursale voitures particulières  
 Route d'Englisberg 4  
 1763 Granges-Paccot  
 Tél. 026 450 28 28

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Marque et viscosité de l'huile moteur  
 Motorex 5W30

Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique

Réparati

WDD 221022 1A 118722  
 Numéro d'identification du véhicule

06.07.07  
 Date

7530  
 Kilométrage

143108  
 N° d'ordre de réparation

	avec pièces	sans pièce
Toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couvercle du coffre / hayon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes avant gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes arrière gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ailes avant gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ailes arrière gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seuils gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montants A gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montants B gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montants C gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soubassement dr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pièces rapportées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RG automobiles SA  
 Carrosserie  
 1763 Granges-Paccot

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Ol + Filter, Luftfilter, Microfilter  
 Dieselfilter

Garage  
 CORTELLINI & MARCHAND AG  
 AUTOPT  
 Rheinfelderstr. 6, 4127 Birsfelden  
 Tel. 061 312 40 40

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

WDD 221022 1A 118722  
 Numéro d'identification du véhicule

Date

270'710 km  
 Kilométrage

11.05.23  
 N° d'ordre de réparation

	avec pièces	sans pièce
Toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couvercle du coffre / hayon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes avant gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes arrière gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ailes avant gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ailes arrière gauche / droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seuils gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montants A gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montants B gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montants C gauche / droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soubassement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pièces rapportées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CORTELLINI & MARCHAND AG  
 AUTOPT  
 Rheinfelderstr. 6, 4127 Birsfelden  
 Tel. 061 312 40 40

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Carnet de maintenance

Rapports de maintenance

WDD2210221A118722  
 Numéro d'identification du véhicule  
 25.11.2016 194359  
 Date Kilométrage  
 960823  
 N° d'ordre de réparation

ASSYST PLUS

Service C

WOW  
 Code atelier  
 0 jours  
 Temps restant  
 0 km  
 Kilométrage restant

MobiloLife : Oui Non  
 Mobilité    
 Garantie anticorrosion    
 (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)

Remplacement : Oui Non Oui Non  
 Huile moteur   Filtre à carburant    
 Huile de boîte de vitesses automatique   Filtre combiné    
 Liquide de frein   Cartouche du filtre à air    
 Liquide de refroidissement   Filtre antipoussière    
 Bougies

Marque et viscosité de l'huile moteur SW 30  
 Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique Motorex

Mercedes-Benz Automobiles SA  
 Succursale voitures particulières  
 Route d'Englisberg 4  
 1763 Granges-Paccot  
 Tél. 026 460 28 28

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Carnet de maintenance

Rapports de maintenance

WDD2210221A118722  
 Numéro d'identification du véhicule  
 6.2.18 208.946  
 Date Kilométrage  
 969162  
 N° d'ordre de réparation

ASSYST PLUS

Service A

505  
 Code atelier  
 -70j jours  
 Temps restant  
 - km  
 Kilométrage restant

MobiloLife : Oui Non  
 Mobilité    
 Garantie anticorrosion    
 (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)

Remplacement : Oui Non Oui Non  
 Huile moteur   Filtre à carburant    
 Huile de boîte de vitesses automatique   Filtre combiné    
 Liquide de frein   Cartouche du filtre à air    
 Liquide de refroidissement   Filtre antipoussière    
 Bougies

Marque et viscosité de l'huile moteur 5W30  
 Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique Motorex

Mercedes-Benz Automobiles SA  
 Succursale voitures particulières  
 Route d'Englisberg 4  
 1763 Granges-Paccot  
 Tél. 026 460 28 28

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Rapports de maintenance

WD 221 022 1 AM 87222  
 Numéro d'identification du véhicule

ASSYST PLUS

13951900 162700  
 Date Kilométrage

8.01.2014  
 N° d'ordre de réparation

Code atelier

jours

Temps restant

km

Kilométrage restant

MobiloLife :

	Oui	Non
Mobilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantie anticorrosion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


(jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)

Remplacement :

	Oui	Non		Oui	Non
Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre combiné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre antipoussière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Marque et viscosité de l'huile moteur motorex

Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique su30



Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Rapports de maintenance

WD 221 022 1 AM 87222  
 Numéro d'identification du véhicule

ASSYST PLUS

26.11.2015 177489  
 Date Kilométrage

953501  
 N° d'ordre de réparation

Code atelier

jours

Temps restant

km

Kilométrage restant

MobiloLife :

	Oui	Non
Mobilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantie anticorrosion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


(jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)

Remplacement :

	Oui	Non		Oui	Non
Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre combiné	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre antipoussière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Marque et viscosité de l'huile moteur motorex

Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique su30



Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

# Carnet de maintenance

## Rapports de maintenance

WDD 221 022 1 A 118722  
 Numéro d'identification du véhicule

11.01.13  
 Date

122365  
 Kilométrage

N° d'ordre de réparation

ASSYST PLUS

WOW  
 Code atelier

-28  
 Temps restant jours

1200  
 Kilométrage restant km

### MobiloLife :

Mobilité  Oui  Non  
 Garantie anticorrosion  Oui  Non  
 (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)

### Remplacement :

	Oui	Non		Oui	Non
Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre combiné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre antipoussière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Marque et viscosité de l'huile moteur

Motor SW30 DP7

Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique



Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

# Carnet de maintenance

## Rapports de maintenance

1A 118 722  
 Numéro d'identification du véhicule

le 06/01/14  
 Date

142'175  
 Kilométrage

131'723-00  
 N° d'ordre de réparation

ASSYST PLUS

505  
 Code atelier

+6  
 Temps restant jours

—  
 Kilométrage restant km

### MobiloLife :

Mobilité  Oui  Non  
 Garantie anticorrosion  Oui  Non  
 (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)

### Remplacement :

	Oui	Non		Oui	Non
Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre combiné	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre antipoussière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Marque et viscosité de l'huile moteur

SW30 Motoc

Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique



Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz  
 Michaël Reita

## Carnet de maintenance

### Rapports de maintenance

**ASSYST PLUS**  
 Numéro d'identification du véhicule: WA 118722  
 Date: 9.12.08 Kilométrage: 40549  
 N° d'ordre de réparation: 128776 00  
 Code atelier: WOW  
 Temps restant: M jours  
 Kilométrage restant: \_\_\_\_\_ km

MobiloLife :	Oui	Non	Remplacement :	Oui	Non	Oui	Non
Mobilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie anticorrosion (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre combiné	<input checked="" type="checkbox"/>
			Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>
			Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre antipoussière	<input checked="" type="checkbox"/>
			Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**RG automobiles SA**  
 Rte d'Englisberg 4  
 1763 Granges-Paccot

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

## Carnet de maintenance

### Rapports de maintenance

**ASSYST PLUS**  
 Numéro d'identification du véhicule: WDD 221 022 1A M 8722  
 Date: 30.11.09 Kilométrage: 60 687  
 N° d'ordre de réparation: 136 525  
 Code atelier: 20507  
 Temps restant: 718 jours  
 Kilométrage restant: -1800 km

MobiloLife :	Oui	Non	Remplacement :	Oui	Non	Oui	Non
Mobilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie anticorrosion (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre combiné	<input checked="" type="checkbox"/>
			Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>
			Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre antipoussière	<input checked="" type="checkbox"/>
			Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**RG automobiles SA**  
 Rte d'Englisberg 4  
 1763 Granges-Paccot

Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Marque et viscosité de l'huile moteur: Motorex S1030 Diesel  
 Marque et viscosité de l'huile de boîte  
 de vitesses automatique: \_\_\_\_\_

WDD 221022 1A M8722  
 Numéro d'identification du véhicule

20.12.2007  
 Date

20'164 Km  
 Kilométrage

119361.00  
 N° d'ordre de réparation

ASSYST PLUS

505  
 Code atelier

+2 jours  
 Temps restant

+5094 km  
 Kilométrage restant


MobiloLife :

	Oui	Non
Mobilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantie anticorrosion (jusqu'à l'échéance du prochain service de maintenance)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplacement :

	Oui	Non	Oui	Non
Huile moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Huile de boîte de vitesses automatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre combiné	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre antipoussière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**RG automobiles SA**  
 Rte d'Englisberg 4  
 1763 Granges-Paccot

  
 Signature / Cachet du point de service Mercedes-Benz

Marque et viscosité de l'huile moteur  
 motorex 5W30 Diesel

Marque et viscosité de l'huile de boîte de vitesses automatique  
 /